

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2019

NÚCLEO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS

DRE GUAIANASES



Os acidentes no ambiente escolar normalmente ocorrem devido a razões multifatoriais. No entanto, na maioria das vezes poderiam ser facilmente evitados por inspeções regulares nos diversos ambientes que compõe os espaços escolares. Portanto, é fundamental saber identificar e analisar riscos que possam provocá-los e, assim, tomar as medidas de prevenção e correção cabíveis.



As referidas inspeções regulares destinadas a identificação, análise e tratamento devem detectar situações e ou objetos existentes na estrutura que possam levar a riscos de acidentes.

Ressaltamos neste contexto as pequenas avarias que muitas vezes passam despercebidas, como pregos esquecidos nas paredes, pisos soltos, mobiliário quebrado (com pontas de madeira ou ferro), corrimão e alambrados bem como outros objetos que possam apresentar pontas perfurantes e cortantes.

Com isso, objetiva-se implementar intervenções precoces com a finalidade de evitar a realização de ocorrências potencialmente lesivas para a vida ou a integridade física de todos os alunos e funcionários da Unidade Educacional.



As inspeções são medidas que devem fazer parte da rotina da sua organização e de sua equipe e ao identificar possíveis fatores que possam causar acidentes, possibilitar a tomada de providências imediatas que eliminem riscos inerentes às áreas de circulação. Nesse processo temos como importantes parceiros os membros da **CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)**.

Destacamos que a Equipe Gestora pode contar, ainda, em caso de necessidade com a análise e orientação dos Técnicos do *Núcleo de Prédios e Equipamentos*, que encaminharão à DRE os casos que necessitarem de intervenções e/ou recursos de que a U.E. não disponha.

Lucimeire Cabral de Santana
Diretora Regional de Educação
DRE Guaianases

Bruna do Valle Silva Grisotti
Assessor Técnico I
DRE Guaianases

Lenito Cerqueira da Gama
Assistente Técnico Educacional
DRE Guaianases